

Techplast Sp. z o.o.

35-959 Rzeszów, Ul. Ciepłownicza 8
tel./fax (017) 864-20-16, 783-57-12
e-mail: biuro@techform.pl

TECHFORM.pl

środki antyadhezyjne

Karta Techniczna

TECHFORM – SiL

Opis

Techform Sil jest uniwersalnym środkiem antyadhezyjnym w aerozolu. Specjalnie dobrana mieszanka olejów silikonowych gwarantuje odpowiednie właściwości rozdzielające i smarne oraz szerokie spektrum zastosowań.

Zalety

- Łatwy w użyciu.
- Efektywny w małych ilościach.
- Poprawia gładkość i połysk kształtek.
- Zmniejsza ilość wyrobów poza gatunkiem.
- Działa konserwująco zarówno na formę jak i na otrzymane wyroby.
- Nie nawarstwia się w formie, nie tworzy narostów.

Obszary stosowania

- formowanie wtryskowe
- formowanie rotacyjne
- inne procesy przetwórcze tworzyw sztucznych
- zgrzewanie
- smarowanie mechaniki precyzyjnej

Wybrane właściwości

- Postać: aerozol, bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- Gęstość: 0,73 g/cm³
- Maksymalna temperatura pracy: 200°C
- Palność: skrajnie łatwopalny
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalnikach, nie w wodzie

Pakowanie

aerozol 400 ml, 20 szt. w kartonie.

Wskazówki dla użytkownika

Preparat zawiera łatwopalne ciecze i gazy. Podczas nanoszenia pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Chronić przed źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturach poniżej 50°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu.

Ostrzeżenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Informacje zawarte w karcie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych informacji.



Sposób użycia

W celu uzyskania cienkiej i równomiernej warstwy, należy nanieść aerozol na powierzchnię, spryskując ją z odległości 25 do 30 cm.

Nadmierna ilość użytego preparatu może niekorzystnie wpływać na powierzchnię wypraski.

Częstotliwość natrysku zależy od rodzaju formy oraz typu formowanego materiału i należy ją wypraktykować.

