

## Techplast Sp. z o.o.

35-959 Rzeszów, Ul. Ciepłownicza 8  
tel./fax (017) 864-20-16, 783-57-12  
e-mail: [biuro@techform.pl](mailto:biuro@techform.pl)

**TECHFORM.pl**  
środki antyadhezyjne

### Karta Techniczna TECHFORM – Asilen 12

#### Opis

Techform Asilen 12 jest bezsilikonowym środkiem antyadhezyjnym w aerozolu. Specjalnie dobrana mieszanina niearomatycznych frakcji węglowodorowych gwarantuje odpowiednie właściwości rozdzielające i smarne oraz umożliwia dalszą obróbkę detali bez specjalnego przygotowania.

#### Zalety

- Łatwy w użyciu.
- Efektywny w małych ilościach.
- Pozostawia suchą powierzchnię.
- Zmniejsza ilość wyrobów poza gatunkiem.
- Umożliwia dalszą obróbkę detali jak malowanie, drukowanie, klejenie itp.
- Nie nawarstwia się w formie, nie tworzy narostów.

#### Obszary stosowania

- formowanie wtryskowe i inne procesy przetwórcze TS
- przetwórstwo gum i kauczuków

#### Wybrane właściwości

- Postać: aerozol, bezbarwny
- Zapach: charakterystyczny
- Gęstość: 0,75 g/cm<sup>3</sup>
- Maksymalna temperatura pracy: 150°C
- Palność: skrajnie łatwopalny
- Rozpuszczalność: w rozpuszczalnikach, nie w wodzie

#### Pakowanie

aerozol 400 ml, 20 szt. w kartonie.

#### Wskazówki dla użytkownika

Preparat zawiera łatwopalne ciecze i gazy. Podczas nanoszenia pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem. Chronić przed źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturach poniżej 50°C, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu.

#### Ostrzeżenie

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego. Informacje zawarte w karcie przedstawiają aktualny stan wiedzy i doświadczeń i podane są w dobrej wierze. Podane informacje nie mogą być stosowane w zastępstwie niezbędnych testów, które jako jedyne mogą zapewnić użytkownika, że produkt niniejszy jest odpowiedni dla jego celów. Odpowiedzialność za stosowanie się do obowiązujących przepisów prawnych spoczywa na użytkowniku. Prosimy aby użytkownik sprawdził czy jest w posiadaniu najnowszej wersji Karty Charakterystyki. Firma Techplast udziela wszelkich dodatkowych informacji.



#### Sposób użycia

W celu uzyskania cienkiej i równomiernej warstwy, należy nanieść aerozol na powierzchnię, spryskując ją z odległości 25 do 30 cm.

Nadmierna ilość użytego preparatu może niekorzystnie wpływać na powierzchnię wypraski.

Częstotliwość natrysku zależy od rodzaju formy oraz typu formowanego materiału i należy ją wypraktykować.